

新竹市衛生局 106年度游泳池水質檢驗報告 (5月份)

日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
5/9	筑燕休閒事業股份有限公司 (伊藤萬-滿雅店)	1		0.3	合格	2.2×10^2	合格	陰性	合格	
5/9	南寮溫水游泳池	大	2	0.8	合格	8	合格	陰性	合格	
		小	3	0.3	合格	10	合格	陰性	合格	
5/9	雙華事業有限公司	內	4	0.5	合格	<1	合格	陰性	合格	
		外	5	1	合格	<1	合格	陰性	合格	
5/10	市立第二游泳池(香山)	6		0.8	合格	4.4×10^2	合格	陰性	合格	
5/9	國立清華大學(南大校區)	大	7	1.3	合格	<1	合格	陰性	合格	
		兒童	8	1.5	合格	<1	合格	陰性	合格	
		訓練	9	0.6	合格	<1	合格	陰性	合格	
5/9	翔燕體育事業股份有限公司 (伊藤萬)	10		1.0	合格	33	合格	陰性	合格	
	國立新竹高級中學	11		0.3	合格	23	合格	陰性	合格	
	國立新竹高級職業學校	12		0.5	合格	64	合格	陰性	合格	
5/10	國立新竹女子高級中學	13		0.5	合格	<1	合格	陰性	合格	
5/10	國立清華大學	大	14	1.3	合格	<1	合格	陰性	合格	
		小	15	未開放						暫停
5/10	水都有限公司 (私立光復高級中學)	大	16	>2.0	不合格	<1	合格	陰性	合格	
		小	17	>2.0	不合格	30	合格	陰性	合格	
5/10	鷹萬游泳學校(竹師融合)	18		0.8	合格	<1	合格	陰性	合格	
5/10	國立交通大學(光復校區)	內	19	0.8	合格	1.1×10^2	合格	陰性	合格	
		外	20	0.8	合格	7	合格	陰性	合格	
5/10	聯園水世界	大	21	0.8	合格	<1	合格	陰性	合格	
		小	22							暫停
5/10	國立實驗中學	淺	23	1.3	合格	71	合格	陰性	合格	
		深	24	0.3	合格	10	合格	陰性	合格	
5/9	香港商世界健身事業有限公司 巨城分公司	26		0.6	合格	<1	合格	陰性	合格	
5/10	新科國民運動中心	大	27	0.5	合格	19	合格	陰性	合格	
		小	28	1.3	合格	<1	合格	陰性	合格	
5/10	中華大學	29		1.3	合格	<1	合格	陰性	合格	

備註： 游泳場所水質檢驗標準：

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500個

3.大腸桿菌：應低於1.1

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

日期： 106.05.16

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)。

新竹市衛生局106年度水療池水質檢驗報告(5月份)

日期	名稱	編號		總菌落數		大腸桿菌		備註
5/9	雙華運動事業股份有限公司	S1	SPA水療池	<1	合格	陰性	合格	
		S2	海水池	<1	合格	陰性	合格	
		S3	溫水池	<1	合格	陰性	合格	
5/9	南寮溫水游泳池	S4	SPA水療池	<1	合格	陰性	合格	
5/9	梧桐育樂有限公司	S5	冰水池	<1	合格	陰性	合格	
		S6	溫水池	<1	合格	陰性	合格	
		S7	SPA池	26	合格	陰性	合格	
5/9	國立清華大學 (南大校區)	S8	SPA水療池	1.0×10^2	合格	陰性	合格	
		S9	熱水池	<1	合格	陰性	合格	
		S10	冰水池	<1	合格	陰性	合格	
5/10	水都有限公司 (私立光復高級中學)	S11	按摩池	<1	合格	陰性	合格	
5/9	香港商世界健身事業有限公司 巨城分公司	S12	熱水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
		S13	冷水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
		S14	熱水池(女)	<1	合格	陰性	合格	
		S15	冷水池(女)	<1	合格	陰性	合格	
5/10	國立交通大學(光復校區)	S16	冰池	1.2×10^2	合格	陰性	合格	
		S17	熱池	$> 5.0 \times 10^2$	不合格	陰性	合格	
		S18	SPA水療池	24	合格	陰性	合格	
5/10	聯園	S19	SPA水療池	25	合格	陰性	合格	
5/10	新科國民運動中心	S20	SPA水療池	<1	合格	陰性	合格	
		S21	冷水池	<1	合格	陰性	合格	
		S22	熱水池					暫停
		S23	溫水池	3.7×10^2	合格	陰性	合格	
5/9	香港商世界健身事業有限公司 新竹中正分公司	S24	熱水池(男)	19	合格	陰性	合格	
		S25	熱水池(女)	<1	合格	陰性	合格	

備註：浴室(水療池)水質檢驗標準

日期：106.05.16

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500個

3.大腸桿菌：應低於1.1

注意事項：從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)

新竹市衛生局106年度水療池水質複驗報告(5月份)

日期	名稱	編號	餘氯	餘氯結果判定	總菌落數	大腸桿菌	備註
5/22	國立交通大學 (光復校區)	S17 熱池	-	-	1.1×10 ² 合格	陰性 合格	
5/26	水都有限公司 (私立光復高級中學)	大池	1.0	合格	-	-	
5/26	水都有限公司 (私立光復高級中學)	小池	1.3	合格	-	-	

備註： 游泳場所水質檢驗標準：

日期：106.05.26

1.酸鹼值(PH)：
6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500個

3.大腸桿菌：應低於1.1

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)。