

新竹市衛生局 107年度游泳池水質檢驗報告(10月份)

日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
		大	小	餘氯	合格	總菌落數	合格	陰性	合格	
10/3	南寮溫水游泳池	大	2	1.0	合格	<1	合格	陰性	合格	
		小	3	1.0	合格	<1	合格	陰性	合格	
10/3	市立第二游泳池(香山)	6		1.5	合格	5	合格	陰性	合格	
10/3	翔燕體育事業股份有限公司 (伊藤萬)	10		1.5	合格	2	合格	陰性	合格	
	國立新竹高級中學	11								暫停
10/3	國立新竹高級職業學校	12		0.3	合格	4	合格	陰性	合格	
10/2	國立實驗中學	淺	23	1.0	合格	4	合格	陰性	合格	
		深	24	1.5	合格	<1	合格	陰性	合格	
10/3	鷹萬游泳學校(竹師融合)	18		1.5	合格	<1	合格	陰性	合格	
10/3	國立交通大學(光復校區)	內	19	1.3	合格	<1	合格	陰性	合格	
		外	20	1.3	合格	<1	合格	陰性	合格	
	聯園水世界	大	21							暫停
		小	22							暫停
10/2	中華大學	28		0.8	合格	<1	合格	陰性	合格	
10/2	國賓大飯店股份有限公司	29		1.3	合格	<1	合格	陰性	合格	
10/2	煙波大飯店	大	30	0.6	合格	<1	合格	陰性	合格	
		小	31	0.3	合格	49	合格	陰性	合格	
10/2	老爺大酒店	32		>1.5	不合格	<1	合格	陰性	合格	

備註： 游泳場所水質檢驗標準：

日期：107.10.09

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500個

3.大腸桿菌：應低於1.1

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)。

新竹市衛生局107年度水療池水質檢驗報告 (10月份)

日期	名稱	編號		總菌落數		大腸桿菌		備註
10/3	南寮溫水游泳池	S6	SPA水療池	<1	合格	陰性	合格	
10/2	梧桐娛樂有限公司	S7	冰水池	<1	合格	陰性	合格	
		S8	溫水池	<1	合格	陰性	合格	
		S9	按摩池	<1	合格	陰性	合格	
10/2	香港商世界健身事業有限公司新竹中正分公司	S24	熱水池(男)	8	合格	陰性	合格	
		S25	熱水池(女)	1.0×10 ²	合格	陰性	合格	
10/3	國立交通大學(光復校區)	S16	冰水池	2	合格	陰性	合格	
		S17	熱水池	3	合格	陰性	合格	
		S18	SPA水療池	<1	合格	陰性	合格	
	聯園	S21	SPA水療池					暫停
10/2	國賓大飯店股份有限公司	S28	熱水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
		S29	冰水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
		S30	熱水池(女)	<1	合格	陰性	合格	
		S31	冰水池(女)	<1	合格	陰性	合格	
10/2	煙波大飯店	S32	SPA水療池	<1	合格	陰性	合格	
		S33	熱水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
		S34	冷水池(男)	1.9×10 ²	合格	陰性	合格	
		S35	熱水池(女)	56	合格	陰性	合格	
		S36	冷水池(女)	42	合格	陰性	合格	
10/2	老爺大酒店	S37	熱水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
		S38	冷水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
		S39	熱水池(女)	<1	合格	陰性	合格	
		S40	冷水池(女)	<1	合格	陰性	合格	

備註：游泳場所水質檢驗標準：

日期：107.10.09

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500個

3.大腸桿菌：應低於1.1

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)。