

新竹市衛生局 108年度游泳池水質檢驗報告(2月份)

日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
		大	小	0.6	合格	15	合格	陰性	合格	
2/12	南寮溫水游泳池	大	2	0.6	合格	15	合格	陰性	合格	
2/12		小	3	1.3	合格	<1	合格	陰性	合格	
2/12	市立第二游泳池(香山)	6		1.5	合格	5	合格	陰性	合格	
2/13	翔燕體育事業股份有限公司 (伊藤萬)	10								暫停
	國立新竹高級中學	11								暫停
	國立新竹高級職業學校	12								暫停
2/13	國立清華大學	大	14	0.6	合格	<1	合格	陰性	合格	
2/13		小	15							暫停
2/13	國立交通大學(光復校區)	內	19	0.8	合格	4	合格	陰性	合格	
2/13		外	20							暫停
	聯園水世界	大	21							暫停
		小	22							暫停
2/12	中華大學	28		1.5	合格	<1	合格	陰性	合格	
2/13	國賓大飯店股份有限公司	29		1.5	合格	5	合格	陰性	合格	
2/12	煙波大飯店	大	30	0.5	合格	<1	合格	陰性	合格	
2/12		小	31	0.6	合格	55	合格	陰性	合格	
2/13	老爺大酒店	32		0.6	合格	12	合格	陰性	合格	
2/12	康橋國際學校新竹校區	35		0.6	合格	<1	合格	陰性	合格	
2/12	竹光國民運動中心	大	36	1.0	合格	<1	合格	陰性	合格	
2/12		小	37	0.3	合格	<1	合格	陰性	合格	

備註： 游泳場所水質檢驗標準：

日期：108.2.18

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500個

3.大腸桿菌：應低於1.1

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)。

新竹市衛生局108年度水療池水質檢驗報告 (2月份)

日期	名稱	編號		總菌落數		大腸桿菌		備註
2/12	南寮溫水游泳池	S6	SPA水療池	<1	合格	陰性	合格	
2/13	梧桐娛樂有限公司	S7	冰水池	1	合格	陰性	合格	
2/13		S8	溫水池	1	合格	陰性	合格	
2/13		S9	按摩池	<1	合格	陰性	合格	
2/13	香港商世界健身事業有限公司新竹中正分公司	S24	熱水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
2/13		S25	熱水池(女)	>5.0*10 ²	不合格	陰性	合格	
2/13	國立交通大學(光復校區)	S16	冰水池	<1	合格	陰性	合格	
2/13		S17	熱水池	16	合格	陰性	合格	
2/13		S18	SPA水療池	<1	合格	陰性	合格	
	聯園水世界	S21	SPA水療池					暫停
2/13	國賓大飯店股份有限公司	S28	熱水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
2/13		S29	冰水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
2/13		S30	熱水池(女)	<1	合格	陰性	合格	
2/13		S31	冰水池(女)	<1	合格	陰性	合格	
2/12	煙波大飯店	S32	SPA水療池	1	合格	陰性	合格	
2/12		S33	熱水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
2/12		S34	冷水池(男)	3	合格	陰性	合格	
2/12		S35	熱水池(女)	43	合格	陰性	合格	
2/12		S36	冷水池(女)	1.0*10 ²	合格	陰性	合格	
2/13	老爺大酒店	S37	熱水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
2/13		S38	冷水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
2/13		S39	熱水池(女)	<1	合格	陰性	合格	
2/13		S40	冷水池(女)	<1	合格	陰性	合格	
2/12	竹光國民運動中心	S49	SPA水療池	<1	合格	陰性	合格	

備註：游泳場所水質檢驗標準：

日期：108.02.18

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500個

3.大腸桿菌：應低於1.1

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)。