

新竹市衛生局106年度水療池水質檢驗報告(7月份)

日期	名稱	編號		總菌落數		大腸桿菌		備註
7/12	雙華運動事業股份有限公司	S1	SPA水療池	<1	合格	陰性	合格	
		S2	海水池	<1	合格	陰性	合格	
		S3	溫水池	<1	合格	陰性	合格	
7/12	南寮溫水游泳池	S4	SPA水療池	<1	合格	陰性	合格	
7/10	梧桐育樂有限公司	S5	冰水池	69	合格	陰性	合格	
		S6	溫水池	23	合格	陰性	合格	
		S7	SPA池	10	合格	陰性	合格	
7/10	國立清華大學 (南大校區)	S8	SPA水療池	$2.0 \times 10^2$	合格	陰性	合格	
		S9	熱水池	<1	合格	陰性	合格	
		S10	冰水池	22	合格	陰性	合格	
7/10	侑昇行銷管理顧問公司 (私立光復高級中學)	S11	按摩池	13	合格	陰性	合格	
7/10	香港商世界健身事業有限公司 巨城分公司	S12	熱水池(男)	6	合格	陰性	合格	
		S13	冷水池(男)	37	合格	陰性	合格	
		S14	熱水池(女)	$>5.0 \times 10^2$	不合格	陰性	合格	
		S15	冷水池(女)	<1	合格	陰性	合格	
7/10	國立交通大學(光復校區)	S16	冰池	<1	合格	陰性	合格	
		S17	熱池	$2.0 \times 10^2$	合格	陰性	合格	
		S18	SPA水療池	14	合格	陰性	合格	
7/12	聯園	S19	SPA水療池	$1.1 \times 10^2$	合格	陰性	合格	
7/12	新科國民運動中心	S20	SPA水療池	<1	合格	陰性	合格	
		S21	冷水池	<1	合格	陰性	合格	
		S22	熱水池					暫停
		S23	溫水池	<1	合格	陰性	合格	
7/10	香港商世界健身事業有限公司 新竹中正分公司	S24	熱水池(男)	<1	合格	陰性	合格	
		S25	熱水池(女)	<1	合格	陰性	合格	

備註：浴室(水療池)水質檢驗標準

日期： 106.07.18/07.31

1. 酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2. 總菌落數：應低於500個

3. 大腸桿菌：應低於1.1

注意事項：從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)

## 新竹市衛生局 106年度游泳池水質檢驗報告(7月份)

日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
7/20	翔燕體育事業股份有限公司 (伊藤萬)	10	游泳池	0.8	合格					
7/20	國立新竹女子高級中學	13	游泳池	0.6	合格					
7/20	國立交通大學 (光復校區)	內	游泳池	0.5	合格					
		外	游泳池	0.4	合格					
7/24	國立新竹高級中學	11	游泳池	0.3	合格					
7/24	香港商世界健身事業有限公司 巨城分公司	S14	熱水池(女)			30.0	合格	陰性	合格	

備註： 游泳場所水質檢驗標準：

日期：106.7.20/7/24.8/2

1.酸鹼值(PH)：  
6.5-8.0

2.總菌落數：應低於500個

3.大腸桿菌：應低於1.1

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)。